

## 床面の消臭とスリップ防止

プールサイド、浴場、サウナ、ロッカールームなど、利用客が素足で歩くことが多いエリアはどうしても汚れが付きやすく、清掃を怠ると菌が繁殖（床面がヌルヌルする）し、結果として悪臭が発生します。特に酸処理したスリップ防止加工をしている床面には極小の穴が開いているため汚れが蓄積しやすく、またヌメリによる転倒も発生しやすくなるのでメンテナンスが非常に重要となります。

洗浄だけではなく定期的に悪臭の元となる菌を除去しなければ根本的な解決はできません。お客様に気持ちよく施設を利用して頂くためにも、定期的な消臭・除菌をお勧め致します。

- 使用薬剤：二酸化塩素製剤（状況に応じて特殊洗浄剤を併用する場合もあり）
- 作業内容：下記写真にて説明
- 作業時間：規模にもよりますが、休館日に実施することになります。



最初に、高濃度二酸化塩素を作成します。



高濃度二酸化塩素を床に撒き浸透させます。



階段の場合は、上段部から高濃度二酸化塩素を撒き、すべての水を切った後、数回繰り返します。



高圧ジェットで洗浄します。


定期的な作業方法と致しましては、循環浴槽系統内の二酸化塩素処理をおこなった際に併せて実施することができます。悪臭が発生する場所へ定期的に二酸化塩素水を撒くだけでも消臭効果はかなり期待できます！

※目地などにバイオフィーム(ヌメリ)を形成してレジオネラ菌が繁殖してしまい、足に付着したまま浴槽内に持ち込まれることがありますので注意が必要です。



ヌルヌル

【処理前】



ニオイも汚れも  
なくなりました！



ピッカピカ！

【二酸化塩素 処理後】